Niederschrift über die gemeinsame Gewässer- und Verbandsschau am Pfingstbach von der Stadtgrenze Erfurt / Klettbach bis Einmündung in den Linderbach/ Urbach



Umwelt- und Naturschutzamt Untere Wasserbehörde

Teilnehmer:

Frau Ballin GUV Gera/Gramme Herr Möbius GUV Gera/Gramme

Frau Zimmer Stadt Erfurt, Garten- und Friedhofsamt Frau Schaubs Ortsteilbürgermeisterin Niedernissa

Frau Buschendorf Ortsteilrat Niedernissa Herr König Vieselbacher Pflanzenbau


Frau Landefeld Stadt Erfurt, untere Naturschutzbehörde Frau Bauer Stadt Erfurt, untere Wasserbehörde

Die Gewässerschau der Unteren Wasserbehörde Erfurt und die Verbandsschau des GUV Gera/Gramme am Pfingstbach, ein Gewässer II. Ordnung, wurde gemeinsam am 11.03.2025 von 09:00 -13:30 Uhr. durchgeführt.


Rechtsgrundlagen:

§ 100 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 in Verbindung mit § 74 Thüringer Wassergesetz (ThürWG) vom 28. Mai 2019 und

§ 7 Abs. 1 der Satzung des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/Gramme in Verbindung mit § 44 und 45 des Gesetzes über die Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG).




Festlegungen und Veranlassungen zu den einzelnen Begehungsabschnitten:





Abschnitt 2: vom Schweinsbergweg bis Durchlass oberhalb Straße am Herrenberg



Abschnitt 3: vom Durchlass oberhalb der Straße Am Herrenberg bis Einmündung in den Urbach/Linderbach

Die Einzelpunkte der Begehung können der nachfolgenden Tabelle im Detail entnommen werden:

Lfd. Nr.:	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zuständigkeit/ Akteur	Rechts= und Hochwert (ETRS89)
1	Beginn Pfingsbach			rechtsseitig vom Weg		GUV	Point (649712.364 4328379305 0796 5643903.667 8841989487 4096)
2	wasserführender Zulauf	Böschung links	Sonstiges	informativ		GUV	Point (649666.060 2897731587 2908 5643920.566 7889909818 7685)
3	Schwemmgutablagerung	Böschung rechts	Totholz- ablagerung	nur umlagern, nicht entsorgen (8 30 Fläche nach Aussagen UNB)		GUV	Point (649242.410 5619415640 831 5644426.560 9867675229 907)
4	Schwemmgutumlagerung	Gewässersohle	Schwemmgut			GUV	Point (649228.674 3852391373 3661 5644441.403 9693009108 305)
4a	Auflandung Sedimente	Gewässersohle	Beräumung Sohle/ Umlagerung Sedimente	Aufnahme in GUP Entwurf 2026		GUV	Point (649101.6 5644518.1)
5	Versatz Durchlass DN600, Zuordnung des Wegs unklar (städtischer Weg oder Forstweg)	Abflussprofil	Durchlass	Überprüfung Zuständigkeit durch UWB einschl. Beräumung		UWB, Stadt, Forst	Point (648884.496 5500946855 1725 5644703.285 9720280393 9581)
6	Durchlass zugesetzt und vermutlich eingebrochen (Abflusshindernis)	Abflussprofil	Durchlass	Überprüfung Zuständigkeit durch UWB; Erneuerung oder Rückbau; (Wurzel) Schutz des landschafts- bildprägendei Starkbaumes beachten		UWB	Point (648798.652 1238328423 351 5645037.192 1182256191 9689)
7	Quelle & Einlauf Felddrainage	Böschung rechts	Zulauf	informativ		GUV	Point (648780.451 7592133488 5061 5645054.307 6732493937 0155)
8	Auslauf-BW Spülleitung TFW	Böchung links	Einleitstelle	informativ		Eigentümer	Point (648724.511 5270158275 9619 5645096.126 1435886844 9926)
9	Wegedurchlass Stadt Erfurt zugesetzt, oberhalb Verlandung, Aue rechts vernässt	Abflussprofil	Abflusshinder- nis	Durchlassberäumung durch GFA		Stadt	Point (648716.599 8439672403 0375 5645105.988 9073790982 3656)

LfdJ NrJ	Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zustandigkeit/ Akteur	Rechts= und Hochwert (ETRS89)
9a	Schilfmahd (unter Beachtung Maßnahmenzeitraum 01.10 28.02.) und Grundräumung oberhalb Wegedurchlass	Gewässermitte	Schilfmahd & Grundräumung	mit Beräumung Sediment und Wurzelwerk; Aufnahme in Entwurf GUP 2026		GUV	MultiLineString ((648715.874 7868179343 6408 5645106.857 0933127775 7883, 648686.2925 5177534651 011 5645131.559 0195441618 5617))
10	Verklausung & Einzelgeh6lz in Sohle entfernen (MaRnahmen- zeitraum zwingend vom 1.10. 28.2., Schutz und Erhalt angrenzender Geh6lze); keine Grundräumung		Abflusshinder- nis	unterhalb des Durchlasses; Aufnahme in Entwurf GUP 2026		GUV	Point (648637.567 2113171312 958 5645147.239 0127405524 2538)
11	Verklausung	Gewässersohle-	Schwemmgut	voraussichtlich als ad hoc 2025		GUV	Point (648542.287 5033325981 3488 5645188.601 4709463343 0243)
12	Natürlicher Sohlabsturz mit Uferabbruch beidseitig	Gewässersohle	Sonstiges	informativ, Absturz ca.4 m hoch		GUV	Point (648508.859 3482250580 5641 5645205.103 4102877601 9812)
13	betonierter Aufstau (vermutlich zur gezielten Wasserentnahme) oberhalb des Wanderwegs	Gewässersohle	Sonstiges	DN 10; Überprüfung durch UWB		UWB	Point (648445.236 6534339962 5272 5645237.740 7675040885 8061)
13 a	Schwemmgutumlagerung ca. 25-30 m oberhalb vom Wegedurchlass (830 Fläche)	Gewässermitte	Schwemmgut	als ad hoc 2025; keine Entsorgung nur Umlagerung		GUV	Point (647741.686 4999999525 0255 5645984.693)
14	Steinpackung/ Böschungs- sicherung linkes Ufer oberhalb der neu hergestellten Ufermauer, eventuell Aufweitung	Böschung links	Sonstiges	Überprüfung Aufweitung/ Anpassung B6schung durch UWB		UWB	Point (647759.286 6378405597 0609 5646090.981 1615040525 794)
15	Grundstückszufahrt privat oder städtisch?; Wurzelreste im Bereich Haus- Nr.12	Böschung links	Ufersicherung	Überprüfung Zuständigkeit		UWB	Point (647707.854 1350953746 587 5646452.589 5598484203 2194)

LfdJ N	J Name	Lage	Sachverhalt	Bemerkung	Foto	Zustandigkeit/ Akteur	Rechts= und Hochwert (ETRS89)
16	Überhänge an Brombeerhecke	Böschung rechts	Freischnitt Abflussprofil	Freischnitt überhängender Brombeeräste (nur Abflussprofil, nicht die gesamt Böschung) unter Beachtung Maßnahmen- zeitraum zwingend 1.1028.2.		GUV	Point (647667.617 8506418364 1225 5646505.950 4075441509 4852)
17	Ablagerung Böschungs- oberkante	Böschung rechts	Sonstiges	Überprüfung durch UWB (Hr. Pfaff, Pfingstbach 17)		UWB	Point (647637.960 0997469387 9485 5646499.226 9377065822 4821)
18	teilweise Einsturz der Grundstückseinfriedung (Zaun)	Böschung links	Sonstiges	Überprüfung durch UWB (Fr. Auerbach)		UWB	Point (647597.479 0466519771 1438 5646508.379 9221422523 2601)

gez. Bauer Sachbearbeiterin untere Wasserbehörde gez. Leiteritz Abteilungsleiter untere Wasserbehörde